

A13 Splügen Ouest-Untere Rüti : Inspections et mesures de potentiel

Bauherr

Office fédéral des routes OFROU, filiale de Bellinzone

Projektierung

IM Maggia Engineering SA

Zeitraum

2015

Leistungen

Inspections visuelles, détermination de l'emplacement de la corrosion et de l'état de l'armature, proposition de mesures de remise en état.

Beschreibung

Réalisation d'une inspection visuelle, détermination de l'état de corrosion de l'armature par des mesures de potentiel électrochimique, mesures de l'enrobage de l'armature, de la teneur en chlorure et de la profondeur de la carbonatation, propositions de mesures de remise en état.

Travaux :

Inspection de six ouvrages sur la A13, section EP19 "Splügen West-Untere Rüti" :

- 4 ponts
- 2 passages inférieurs

