

---

## A13 Splügen West–Untere Rüti (GR): Inspektionen und Potentialmessungen

**Bauherr**

Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Bellinzona

**Projektierung**

IM Maggia Engineering AG

**Zeitraum**

2015

**Leistungen**

Visuelle Inspektionen, Bestimmung Korrosionstelle und Bewehrungszustand, Vorschlag Instandsetzungsmassnahmen.

**Beschreibung**

Durchführung visuelle Inspektion, Bestimmung Korrosionzustand der Bewehrung mittels elektrochemische Potentialmessungen, Messungen Bewehrungsüberdeckung, Chloridgehalt und Karbonatisierungstiefe, Vorschlage betreffend Instandsetzungsmassnahmen.

**Arbeiten:**

Inspektion an sechs Bauwerken an der N13 Abschnitt EP19 "Splügen West–Untere Rüti":

- 4 Brücken
- 2 Unterführungen

