

A13 Splügen West–Untere Rüti (GR): Inspektionen und Potentialmessungen

Bauherr

Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Bellinzona

Projektierung

IM Maggia Engineering AG

Zeitraum

2015

Leistungen

Visuelle Inspektionen, Bestimmung Korrosionsstelle und Bewehrungszustand, Vorschlag Instandsetzungsmassnahmen.

Beschreibung

Durchführung visuelle Inspektion, Bestimmung Korrosionszustand der Bewehrung mittels elektrochemische Potentialmessungen, Messungen Bewehrungsüberdeckung, Chloridgehalt und Karbonatisierungstiefe, Vorschläge betreffend Instandsetzungsmassnahmen.

Arbeiten:

Inspektion an sechs Bauwerken an der N13 Abschnitt EP19 "Splügen West-Untere Rüti":

- 4 Brücken
- 2 Unterführungen

