

## A13 Splügen West–Untere Rüti (GR): Ispezione e misure del potenziale

### Bauherr

Ufficio federale delle strade USTRA, Filiale Bellinzona

### Projektierung

IM Maggia Engineering SA

### Zeitraum

2015

### Baukosten

2015

### Beschreibung

Ispezione visiva, determinazione dello stato di conservazione delle armature tramite misure del potenziale elettrochimico, misure del copriferro, contenuto in cloruri e carbonazione incluso proposte d'intervento sui manufatti della tratta EP19 sulla A13.

Lavori principali:

Indagini complete su sei manufatti nella tratta autostradale A13 Splügen West-Untere Rüti:

- 4 ponti
- 2 sottopassi

